


Стойка для машин
сверлильных
СМС-43



1 Станина	1	9 Втулка	2	15 Кольцо стоп. 14	1
2 Зажим	1	10 Болт S6M8x30	1	16 Кронштейн	1
3 Гайка М8	1	11 Гайка М8	2	подвижный	1
4 Рукоятка	1	12 Направляющая	1		
5 Фиксатор	2	13 Болт М8x15	1		
6 Ограничитель	1	14 Пружина	1		
глубины	1	2,3x30,5x128	1		
7 Корпус	1				
8 Болт М8x15	2				

Инженер
Самсонов Д. И.